Impianto di Pietramelina

Principali lavori di manutenzione

Il lavoro di sostituzione della vecchia copertura in cemento amianto con nuovi pannelli sandwich tipo ISOLPAN è stato completato.

Copertura area bacino di compostaggio



Copertura tetto bacino con pannelli piani: confronto con vecchia copertura

Vecchia distribuzione aria con fori disposti a maglia quadrata

Nuova distribuzione aria con canalette e griglie

Sistema insufflazione aria sul fondo del bacino

Sistema insufflazione aria sul fondo del bacino

Sistema insufflazione aria sul fondo del bacino con strato di ghiaia

Sistema insufflazione aria sul fondo del bacino e coclea movimentazione rifiuti

Nuovi ventilatori di insufflazione aria

Pulizia e ripristino delle strutture interne dell’ impianto di compostaggio

Sostituzione delle condotte di scarico delle acque meteoriche nell'area di maturazione compost

Manutenzione dei pilastri di supporto delle coperture nell'area di maturazione compost

Controlli di staticità sull'edificio dell'impianto di compostaggio